



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE SICILIA - CALABRIA
UFFICIO 2 TECNICO PER LA REGIONE SICILIA
Settore Tecnico Provinciale di Palermo
Piazza Verdi, 16 - 90138 PALERMO

M_INF-PRPA
Provveditorato OO.PP. per La
Sicilia e la Calabria
PRPA
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0023156-25/11/2016-
USCITA

- Al **Dirigente scolastico Prof. Luigi Cona**
Istituto Comprensivo
"G. M. Tomasi di Lampedusa"
P.zza Lampedusa - 90040 Torretta
luigi.cona@istituzione.it
- Al R.U.P. Geom. Giuseppe Croce
c/o Comune di Torretta
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE LL.PP.
Piazza Vittorio Emanuele, 29 - 90040 Torretta
settore.tecnico@pec.comune.torretta.pa.it
- All' Impresa CO.E.PE. s.r.l.
c.da Roccabianca SS 118 Km. 1,000
90030 Bolognetta(PA)
coepe@pec.it

OGGETTO: *Delibera C.I.P.E. N.6 del 20.01.2012* Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. *Lavori di messa in sicurezza dell'Istituto comprensivo "Giuseppe Maria Tomasi di Lampedusa" sito in P.zza Lampedusa nel Comune di Torretta (PA).* Codice progetto: 00612SIC269 - CUP: B83J13000260001

A seguito della segnalazione fatta dall'Impresa CO.E.PE. s.r.l il 24 c.m. si è accertato l'intrusione forzata di personale non addetti ai lavori nel cantiere in oggetto, recando danno a parte delle opere provvisorie, posti in essere, per la sicurezza dei lavoratori ma anche e soprattutto per garantire l'incolumità pubblica dei fruitori esterni, a cui è stato dedicato apposito ingresso separato.

Tale grave accadimento, impone una maggiore vigilanza delle attività inerente la didattica, nel rispetto della segnaletica di sicurezza presente in cantiere, al fine di scongiurare danni a persone e cose.

L'impresa, cui la stessa è indirizzata, provvederà tempestivamente a ripristinare lo stato dei luoghi, con le opere di sicurezza danneggiate dall'intrusione forzata.

Certa di un pronto intervento da parte di codesta dirigenza, si porgono distinti saluti.

Visto: **Il Responsabile del Settore**
(Ing. Vincenzo Gambino)

Il DIRETTORE DEI LAVORI
(Funzionario - Architetto Rosalba Alamia)

VISTO: **Il DIRIGENTE**
(Dott. Arch. Alessandro Basile)